

**INFORME DIAGNÓSTICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE  
MOGUER Y PALOS DE LA FRONTERA**

7	INTRODUCCIÓN
9	CAPÍTULO 1. CONTEXTO TERRITORIAL Y URBANO Comarca y municipio Núcleos urbanos Percepción visual Conjunto Histórico - Artístico de los Lugares Colombinos
33	CAPÍTULO 2. MOGUER Análisis formal y físico del Casco Histórico Planeamiento Urbanístico Municipal vigente Diagnóstico Planeamiento de protección y recomendaciones Propuestas
61	CAPÍTULO 3. PALOS DE LA FRONTERA Análisis formal y físico del Casco Histórico Planeamiento Urbanístico Municipal vigente Diagnóstico Planeamiento de protección y recomendaciones Propuestas