

**MEMORIA DESCRIPTIVA DE CRUCES DE VÍAS PECUARIAS DE RED DE RIEGO  
BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO, DE ANTAS Y LA SAT CLIMASOL,  
DE VERA (ALMERIA)**

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y LA SAT CLIMASOL  
DE VERA (ALMERIA)

	ANTONIO GARCIA MADUEÑO	29/01/2024 14:54	PÁGINA 1/7
VERIFICACIÓN	PEGVENEHRSVNKL2GQ2LB3NLSDPYT7	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

Nº Reg. Entrada: 202499900999929. Fecha/Hora: 29/01/2024 14:54:23

**INDICE**

1 **FINALIDAD**..... 1

2 **SITUACIÓN**..... 1

3 **ANTECEDENTES** ..... 1

4 **SITUACIÓN DE LOS CRUCES** ..... 2

5 **CARACTERÍSTICAS DE LOS CRUCES**..... 2

6 **SUPERFICIE OCUPADA EN LAS VÍAS PECUARIAS**..... 3

7 **CONCLUSIONES**..... 4

PROYECTO DE RED DE RIEGO BAJO DEMANDA PARA LA SAT EL GRUPO DE ANTAS Y LA SAT CLIMASOL DE VERA (ALMERÍA)

Nº Reg. Entrada: 202499900999929. Fecha/Hora: 29/01/2024 14:54:23

ANTONIO GARCIA MADUEÑO		29/01/2024 14:54	PÁGINA 2/7
VERIFICACIÓN	PEGVENEHRSVKNL2GQ2LB3NLSDPYT7	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

**TÉRMINO MUNICIPAL: VERA (ALMERIA)**

**PROPIEDAD: "SAT CLIMASOL"**

**1 FINALIDAD**

Se describe la presente Memoria por encargo de D. Antonio Segura Asensio como representante de la SAT Climasol, de Vera (Almería), con C.I.F., con la finalidad de que sirva como documento para obtener la autorización de ocupación de los cruces y paralelismos con las vías pecuarias afectadas.

**2 SITUACIÓN**

La SAT Climasol se encuentra situada en el termino municipal de Vera (Almería)

**3 ANTECEDENTES**

Se redacta el proyecto de red de riego bajo demanda para la SAT El Grupo, de Antas y SAT Climasol, de Vera (Almería).

En el trazado de la red de riego para la SAT Climasol, de Vera existen 8 puntos de cruzamiento y 1 de paralelismo de las diferentes tuberías con las vías pecuarias. Cada uno de ellos lo detallaremos a continuación y su situación se podrá observar en los planos que se adjunta con esta memoria descriptiva.

Nº Reg. Entrada: 202499900999929. Fecha/Hora: 29/01/2024 14:54:23

ANTONIO GARCIA MADUEÑO		29/01/2024 14:54	PÁGINA 3/7
VERIFICACIÓN	PEGVENEHDRSVNKL2GQ2LB3NLSDPYT7	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

#### 4 SITUACIÓN DE LOS CRUCES

Se describe a continuación la situación de las afecciones que se enumeran en adelante para facilitar la descripción de los mismos:

AFECCIÓN	VÍA PECUARIA	AFECCIÓN DETECTADA
22	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA
23	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA
24	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA
25	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA
26	Vereda del Camino de Lorca	PARALELISMO TUBERIA
27	Cordel Camino de Turru a Vera	CRUCE TUBERIA
28	Cordel Camino de Turru a Vera	CRUCE TUBERIA
29	Cordel Camino de Turru a Vera	CRUCE TUBERIA
30	Vereda de los Callejones	CRUCE TUBERIA

#### 5 CARACTERÍSTICAS DE LOS CRUCES

Siempre este punto de afección se ha identificado en base a la cartografía existente actualmente en la Consejería de Medio Ambiente referente a la vía afectada.

En el cuadro siguiente se describe la tubería de riego instalada (clase y diámetro):

CRUCE	TUBERÍA RIEGO (mm)
22	PVC 110
23	PVC 630
24	PVC 400
25	PVC 140
26	PVC 250
27	PVC 125
28	PVC 110
29	PVC 250
30	PVC 500

## 6 SUPERFICIE OCUPADA EN LAS VÍAS PECUARIAS

Se describe en este apartado la superficie de ocupación en las distintas vías pecuarias afectadas para los cruces y paralelismos descritos anteriormente, indicando asimismo la longitud, anchura de la tubería de PVC y profundidad de cada zanja.

CRUCE	VÍA PECUARIA	AFECCIÓN DETECTADA	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PROF. (m)	SUP. OCUPADA (m <sup>2</sup> )
22	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA	37,61	0,110	1,16	4,14
23	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA	37,61	0,630	1,73	23,69
24	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA	37,61	0,400	1,50	15,04
25	Cordel del Camino Viejo de Baza	CRUCE TUBERIA	37,61	0,140	1,19	5,27
26	Vereda del Camino de Lorca	PARALELISMO TUBERIA	218,00	0,250	1,35	54,50
27	Cordel Camino de Turru a Vera	CRUCE TUBERIA	37,61	0,125	1,17	4,70
28	Cordel Camino de Turru a Vera	CRUCE TUBERIA	37,61	0,110	1,16	4,14
29	Cordel Camino de Turru a Vera	CRUCE TUBERIA	37,61	0,250	1,35	9,40
30	Vereda de los Callejones	CRUCE TUBERIA	20,89	0,500	1,60	10,45
<b>Total superficie afectada</b>						<b>131,33</b>



### 7 CONCLUSIONES

Creyendo haber descrito y justificado las obras necesarias para la ocupación de vías pecuarias, que supone una superficie total de 131,33 m<sup>2</sup>, se presenta este Documento para la aprobación del Organismo competente.

Ing. Téc. Obras Públicas. cdo. nº  
Ing. Agrónomo cdo. nº  
Fdo.: Antonio García Madueño

Nº Reg. Entrada: 202499900999929. Fecha/Hora: 29/01/2024 14:54:23

ANTONIO GARCIA MADUEÑO		29/01/2024 14:54	PÁGINA 6/7
VERIFICACIÓN	PEGVENEHRSVKNL2GQ2LB3NLSDPYT7	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

